



Burghauptmannschaft Österreich

z.Hd. Frau Maria Beicht
per Mail: maria.beicht@burghauptmannschaft.at
Abteilung 201 - Verwaltung
Hofburg, Schweizerhof
1010 Wien

Magistratsabteilung 39

Rinnböckstraße 15/2
1110 Wien
Telefon +43 1 4000 39500
Fax +43 1 4000 99 8039
hygiene@ma39.wien.gv.at
www.ma39.wien.at

MA 39 – 26-04120

Wien, 23. Juli 2026
Gesamtseiten: 2

Überwachungsbericht

Badewasseruntersuchungen in Anlehnung an die Badegewässerverordnung

Auftraggeber:	Burghauptmannschaft Österreich
Auftragszeichen:	2026-0.085.764
Auftragseingang:	30. Jänner 2026
Objekt:	Bundessportbad Alte Donau
Probeentnahme:	26. Mai und 20. Juli 2026



Zertifiziert gemäß den Forderungen der ÖNORM EN ISO 9001:2015 und der ÖNORM EN ISO 14001:2015 durch die Quality Austria. Akkreditiert als Prüf- und Inspektionsstelle gemäß AkkG per Bescheid des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft auf Basis ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 und ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020. Akkreditiert als Zertifizierungsstelle gemäß AkkG per Bescheid des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft auf Basis ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17065. Notifizierte Stelle (Notified body) gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauprodukteverordnung) unter der Kennnummer 1139. <https://akkreditierung-austria.gv.at/>

Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Veröffentlichung und Auszüge bedürfen der schriftlichen Bewilligung der MA 39.

Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MA 39 im Internet unter ma39.wien.at.

Information gemäß Artikel 13 DSGVO: Es wird darauf hingewiesen, dass die im Rahmen der Tätigkeiten der MA 39 erfassten Daten automationsunterstützt verarbeitet werden. Dieses Dokument ist in die Sicherheitsklasse 2 eingestuft.

Bankverbindung: Bank Austria, IBAN: AT631200051428007186; BIC: BKAUATWW; UID: ATU 36801500; Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 7:30 - 15:30 Uhr und Fr. 7:30 - 13:30 Uhr

1 Einleitung und Entnahme

Die Entnahmen erfolgten am 26. Mai und 20. Juli 2026 in Form von Stichproben durch einen Mitarbeiter der Magistratsabteilung 39. Die Proben wurden vom Badesteg aus entnommen. Die Proben wurden bakteriologisch untersucht; des Weiteren wurde noch die Sichttiefe bestimmt sowie ein Ortsbefund erstellt.

2 Ortsbefund

An beiden Entnahmeterminden war es wolkenlos, trocken und schwach windig. Während der beiden Entnahmen waren jeweils 3 Badegäste vor Ort.

3 Ergebnisse (siehe Prüfberichte in Anlage)

Die Sichttiefen lagen bei 2,2 bzw. 2,6 m.

Die Werte für den mikrobiologischen Parameter *E. coli* lagen bei < 1 bzw. 13 MPN⁽¹⁾/100ml; die Konzentration an intestinale Enterokokken war mit je 2 KBE⁽²⁾/100ml ebenso sehr niedrig.

(1): most probable number (statistisch ermittelte wahrscheinlichste Zahl)

(2): koloniebildende Einheiten

4 Vergleich mit den Beurteilungsgrundlagen

Da diese Untersuchungsstelle an einem EU-Badegewässer (Alte Donau) liegt, wurde als Beurteilungsgrundlage die Badegewässerverordnung vom 17. November 2009 (BGBl. II Nr. 349/2009 idgF) herangezogen.

5 Beurteilung

Das Wasser entsprach den Anforderungen der Badegewässerverordnung. Die beiden maßgeblichen mikrobiologischen Grenzwerte sowie auch die Richtwerte wurden an beiden Entnahmeterminden deutlich unterschritten.

Die Wasserqualität kann daher in der Saison 2026 als ausgezeichnet beurteilt werden.

Die Laborleiterin der Mikrobiologie
Dr.ⁱⁿ Dagmar Seidl

Für den Leiter der Prüf-, Inspektions-
und Zertifizierungsstelle die
Leiterin Fachbereich Hygiene und
Strahlenschutz
Dipl.-Ing.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Ulrike Prüfert-Freese
Obermagistratsrätin

Die Referentin
Mag.^a Dr.ⁱⁿ Alexandra Tietz
DW 39572

Beilage: Prüfbericht MA 39 –26-04210

Das Dokument wurde elektronisch signiert (Aussteller: Stadt Wien Benutzer CA 2 / CA 3). Die händische Unterschrift wurde aus Sicherheitsgründen entfernt. Sollten Sie ein Dokument in Papierform mit händischen Unterschriften benötigen, kann dieses bei der MA 39 per Mail (post@ma39.wien.gv.at) angefordert werden.



**Stadt
Wien**

Prüf-, Inspektions- und
Zertifizierungsstelle

Burghauptmannschaft Österreich
per E-Mail
Hofburg, Schweizerhof
1010 Wien

Magistratsabteilung 39
Rinnböckstraße 15/2
1110 WIEN
Telefon +43 1 4000 39500
Fax +43 1 4000 99 8039
hygiene@ma39.wien.gv.at
www.ma39.wien.at

MA 39 - 26-04120.01

Wien, 23. Juli 2026

Prüfbericht

über

Badewasseruntersuchung in Anlehnung an die Badegewässerverordnung, Saisison 2026

Im Auftrag von: Burghauptmannschaft Österreich, KdNr. 5829

Auftragszeichen / -datum: Geschäftszahl: 2026-0.085.764 vom 30. Jänner 2026

Objekt: Bundesbad Alte Donau

Der Prüfbericht umfasst 5 Seiten.

Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

Das Dokument wurde elektronisch signiert (Aussteller: Stadt Wien Benutzer CA 2 / CA 3).
Die händische Unterschrift wurde aus Sicherheitsgründen entfernt. Sollten Sie ein
Dokument in Papierform mit händischen Unterschriften benötigen, kann dieses bei
der MA 39 per Mail (post@ma39.wien.gv.at) angefordert werden.

Veröffentlichung und Auszüge bedürfen der schriftlichen Bewilligung der MA 39.
Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MA 39
im Internet unter <http://www.ma39.wien.at>.

Zertifiziert gemäß den Forderungen der ÖNORM EN ISO 9001:2015, der ÖNORM
EN ISO 14001:2015 und der ÖNORM ISO 37301 durch die Quality Austria.
Dieses Dokument ist in die Sicherheitsklasse 2 eingestuft.

Akkreditiert als Prüf- und Inspektionsstelle gemäß AkkG per Bescheid des
Bundesministeriums Wirtschaft, Energie und Tourismus auf Basis ÖVE/ÖNORM EN
ISO/IEC 17025 und ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020.

Akkreditiert als Zertifizierungsstelle gemäß AkkG per Bescheid des
Bundesministeriums Wirtschaft, Energie und Tourismus auf Basis ÖVE/ÖNORM EN



Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 7:30 - 15:30 Uhr und Freitag: 7:30 - 13:30 Uhr; UID: ATU 36801500

Bankverbindung: Bank Austria AG, IBAN: AT63 1200 0514 2800 7186; BIC: BKAUATWW

Analysenzeitraum: 26.05.2026 - 23.07.2026

Probe	Bezeichnung	Probeneingang
001	Bundessportbad Alte Donau	26.05.2026
002	Bundessportbad Alte Donau	20.07.2026

Abkürzungen/Kennzeichnungen sofern verwendet:

n.n.: nicht nachweisbar

n.b.: nicht bestimmbar/beurteilbar

BG: Bestimmungsgrenze, alle Werte <BG: alle Werte unter der jeweiligen Bestimmungsgrenze

G (guide): je nach Spezifikation: Richtwert (RW), Indikatorparameterwert (IW), Leitwert (G)

I (imperativ): je nach Spezifikation: Grenzwert (GW), Parameterwert (PW), zwingender Wert (I)

Unterstrichene Werte kennzeichnen Verletzungen des G-Wertes.

Unterstrichene und fettgedruckte Werte kennzeichnen Verletzungen des I-Wertes.

* Gemäß ÖNORM EN ISO 8199 ist bei Ergebnissen unter der Nachweisgrenze von 3, die sich aus der Poisson Verteilung ergibt, die Präzision sehr gering. Das Ergebnis sollte daher nur qualitativ als "Mikroorganismen in der Probe vorhanden" interpretiert werden.

** Parameter wurde durch die Prüfstelle vor Ort gemessen, bzw. sofern als solches gekennzeichnet von extern übernommen.

Entscheidungsregel für die Konformitätsaussage: Die Konformitätsaussage erfolgt binär unter Verwendung der einfachen Akzeptanz entsprechend Pkt. 4.2.1 ILAC-G8:09/2019.

Probe: 001		Bundessportbad Alte Donau		Bundessportbad Alte Donau		
Analysenparameter	Einheit	Ergebnis	BG	Methode	RW min/max	GW min/max
Begleitdaten						
Entnahmedatum		26.05.2026		BSUE_ENT		
Uhrzeit der Entnahme		10:15		BSUE_ENT		
Art der Probenentnahme		Schöpfprobe		BSUE_ENT		
Probe gezogen von		MA 39, Bulander		BSUE_ENT		
Lufttemperatur	°C	25		BSUE_ENT		
Wetterperiode vorher		-		BSUE_ENT		
Niederschlag		kein Regen		BSUE_ENT		
Badebesuch Entnahmetag		3		BSUE_ENT		
Entnahmegefäße		Probenflasche		BSUE_ENT		
Transporttemperatur		Kühlbox		BSUE_ENT		
Zwischenlagerung		keine		BSUE_ENT		
Bewölkung		wolkenlos		BSUE_ENT		
Wind		schwach windig		BSUE_ENT		
Algenblüte		kein aktueller Verdacht		BSUE_ENT		
Verschmutzungen		nein		BSUE_ENT		
Schwimmende Gegenstände		nein		BSUE_ENT		
Wasservögel		nein		BSUE_ENT		
Wasserstand		mittel		BSUE_ENT		
Mikrobiologische Parameter						
E. coli	MPN/100ml	< 1,0		WBL_S09EC	- / 100	- / 1.000
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	< 2		WBL_S03EK1	- / 100	- / 400
Physikalische und chemische Parameter						
Sichttiefe **	m	2,20		OFW_S31	2 / -	

Spezifikation: Badestelle gemäß BadegewässerVO

Probe: 002		Bundessportbad Alte Donau		Bundessportbad Alte Donau		
Analysenparameter	Einheit	Ergebnis	BG	Methode	RW min/max	GW min/max
Begleitdaten						
Entnahmedatum		20.07.2026		BSUE_ENT		
Uhrzeit der Entnahme		10:00		BSUE_ENT		
Art der Probenentnahme		Schöpfprobe		BSUE_ENT		
Probe gezogen von		MA 39, Bulander		BSUE_ENT		
Lufttemperatur	°C	24		BSUE_ENT		
Wetterperiode vorher		-		BSUE_ENT		
Niederschlag		kein Regen		BSUE_ENT		
Badebesuch Entnahmetag		3		BSUE_ENT		
Entnahmegefäße		Probenflasche		BSUE_ENT		
Transporttemperatur		Kühlbox		BSUE_ENT		
Zwischenlagerung		keine		BSUE_ENT		
Bewölkung		wolkenlos		BSUE_ENT		
Wind		schwach windig		BSUE_ENT		
Algenblüte		kein aktueller Verdacht		BSUE_ENT		
Verschmutzungen		nein		BSUE_ENT		
Schwimmende Gegenstände		nein		BSUE_ENT		
Wasservögel		nein		BSUE_ENT		
Wasserstand		mittel		BSUE_ENT		
Mikrobiologische Parameter						
E. coli	MPN/100ml	13,4		WBL_S09EC	- / 100	- / 1.000
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	* 2		WBL_S03EK1	- / 100	- / 400
Physikalische und chemische Parameter						
Sichttiefe **	m	> 2,60		OFW_S31	2 / -	

Spezifikation: Badestelle gemäß BadegewässerVO

Methode	Code	SOP
Begeleitdaten	BSUE_ENT	BSÜ_S01_v02
Messung der Sichttiefe (Basisnorm EN ISO 7027-2)	OFW_S31	CPA_S19_v04
Nachweis von intestinalen Enterokokken gemäß ÖNORM EN ISO 7899-2	WBL_S03EK1	WBL_S03_v03
Nachweis von E. coli in Wasserproben mittels MPN-Verfahren (Colilert18) gemäß ÖNORM ISO 9308-2	WBL_S09EC	WBL_S09_v04

nonAkk: Untersuchung außerhalb des akkreditierten Bereiches

Die für diesen Bericht verwendeten Softwareversionen sind der Dokumentation der Mess- und Prüfmittel zu entnehmen.

Die zeichnungsberechtigte Laborleiterin
Dr.ⁱⁿ Dagmar Seidl

Für den Leiter der Prüf-, Inspektions-
und Zertifizierungsstelle, die
Leiterin Fachbereich Hygiene und Strahlenschutz
Dipl.-Ing.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Ulrike Prüfert-Freese
Obermagistratsrätin

Die Sachbearbeiterin
Mag.^a Dr.ⁱⁿ Alexandra Tietz
DW 39572